

Notatka bezpieczeństwa firmy Terumo Cardiovascular Systems dotycząca wycofania z obrotu i z używania uniwersalnych ramion stabilizujących Hercules 360 o numerach seryjnych od 70194 do 70504

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 31/10/2014 - 09:25

Załącznik:  [FSN_Terumo_Cardiovascular_Systems_31.10.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2666>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Terumo_Cardiovascular_Systems_31.10.2014.pdf