

Notatka bezpieczeństwa firmy Medtronic MiniMed dotycząca wycofania z obrotu i z używania sensorów glukozy Enlite o numerze MMT-7008A / PARTIA G294U oraz o numerze MMT-7008B / PARTIA G224U

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 18/11/2014 - 09:41

Załącznik:  [FSN_Medtronic_MiniMed_18.11.2014_dla_lekarzy.pdf](#) [1]

 [FSN_Medtronic_MiniMed_18.11.2014_dla_pacjent_w.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2681>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_MiniMed_18.11.2014_dla_lekarzy.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_MiniMed_18.11.2014_dla_pacjent_w.pdf