

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca kabli synchronizacyjnych M1783A oraz M5526A do defibrylatorów

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 16/12/2014 - 09:56

Załącznik:  [FSN_Philips_Healthcare_16.12.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2706>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_Healthcare_16.12.2014.pdf