

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca zaworu ograniczającego podciśnienie (NLP) w aparatach do znieczulania IntelliSave AX700, Dameca MRI 508, Siesta, Siesta iTS, Siesta Breasy i Whispa

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 12/01/2015 - 10:11

Załącznik:  [FSN_Philips_Healthcare_12.01.2015_aparaty_do_znieczulania.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_Healthcare_12.01.2015_aparaty_do_znieczulania.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2733>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_Healthcare_12.01.2015_aparaty_do_znieczulania.pdf