

Notatka bezpieczeństwa firmy Össur dotycząca wycofania z obrotu i używania stopy protezowej LP Rotate nr serii HF141022

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 06/03/2015 - 10:35

Załącznik:  [FSN_Ossur_06.03.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2775>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ossur_06.03.2015.pdf