

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Cook Medical Europe dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych serii cewników angiograficznych Beacon Tip Torcon NB, Beacon Tip Royal Flush Plus High-Flow oraz Slip-Cath Beacon Tip Catheters**

Submitted by urpl\_redaktor on Fri, 24/07/2015 - 13:41

**Załącznik:**  [FSN\\_Cook\\_Medical\\_Europe\\_24.07.2015.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2901>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Cook\\_Medical\\_Europe\\_24.07.2015.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Cook_Medical_Europe_24.07.2015.pdf)