

Notatka bezpieczeństwa firmy Cook Medical dotycząca wycofania z obrotu i używania cewników z technologią Beacon Tip oraz zestawów zawierających takie cewniki

Submitted by andkar on Fri, 06/05/2016 - 14:21

Załącznik:  [FSN_Cook_Medical_06.05.2016.a.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3167>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Cook%20Medical_06.05.2016.a.pdf