

Notatka bezpieczeństwa firmy Stryker Instruments dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych partii systemu AutoPlex o numerach katalogowych 0605-887-000 i 0607-687-000

Submitted by andkar on Wed, 13/07/2016 - 11:01

Załącznik:  [FSN_Stryker Instruments_13.07.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3274>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Stryker%20Instruments_13.07.2016_1.pdf