

Notatka bezpieczeństwa firmy Boston Scientific International dotycząca wycofania z obrotu i z używania systemów zastawki Lotus wyprodukowanych przed wprowadzeniem zmiany komponentu w marcu 2016 r.

Submitted by beakoz on Tue, 16/08/2016 - 15:33

Załącznik:  [FSN_Boston_16.08.2016.pdf](#) [1]

 [FSN_Boston_16.08.2016_formularz.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3328>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston_16.08.2016.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston_16.08.2016_formularz.pdf