

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca nieprawidł

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca nieprawidłowego przypisywania wartości dla kalibratora do oznaczania stężenia chlorków w niektórych seriach kartridży pomiarowych RAPIDPoint 400/405

Submitted by andkar on Fri, 14/10/2016 - 15:06

Załącznik:  [FSN_Siemens Healthcare Diagnostics_14.10.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3437>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens%20Healthcare%20Diagnostics_14.10.2016.pdf