

Notatka bezpieczeństwa firmy Vascular Solutions, Inc. dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych partii cewników dwudrożnych Twin-Pass (model 5200), Twin-Pass RX (model 5210) oraz Twin-Pass .023" (model 5230)

Submitted by andkar on Mon, 14/11/2016 - 12:09

Załącznik:  [FSN_Vascular Solutions_14.11.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3467>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Vascular%20Solutions_14.11.2016.pdf