

Notatka bezpieczeństwa firmy Stanmore Implants dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych nr partii Komponentu integralnego trzonu i trzpienia protezy kości ramiennej, nr katalogowe mhis/8C oraz mhis/10C

Submitted by beakoz on Wed, 18/01/2017 - 11:51

Załącznik:  [FSN_Stammore_18.01.2017.pdf.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3578>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Stammore_18.01.2017.pdf.pdf