

Notatka bezpieczeństwa firmy Maquet Cardiopulmonary GmbH dotycząca zmiany procedury dezynfekcji urządzeń nagrzewająco-chłodzących Heater-Cooler HCU 40

Submitted by beakoz on Fri, 20/01/2017 - 09:38

Załącznik:  [FSN_Maquet_20.01.2017.pdf](#) [1]

 [Formularz potwierdzenia.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3589>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Maquet_20.01.2017.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20potwierdzenia_0.pdf