

Notatka bezpieczeństwa firmy Hospira dotycząca pomp infuzyjnych Plum 360, wersja oprogramowania 15.02 (nr ref. 2017.001)

Submitted by beakoz on Mon, 20/02/2017 - 13:03

Załącznik:  [FSN_Hospira_20.02.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3654>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Hospira_20.02.2017.pdf