

Notatka bezpieczeństwa firmy ProCardia Medical dotycząca konsoli systemu do trombektomii mechanicznej AngioJet Ultra 5000A

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 01/03/2017 - 09:31

Załącznik:  [FSN_ProCardia_28.02.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3673>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_ProCardia_28.02.2017_0.pdf