

Notatka bezpieczeństwa firmy Natus Medical dotycząca wycofania z obrotu i z używania lamp do fototerapii neoBLUE 2 (drugiej generacji)

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 02/05/2017 - 09:19

Załącznik:  [FSN_Natus_28.04.2017.pdf](#) [1]

 [Pismo do klienta.pdf](#) [2]

 [Instrukcja demontażu lampy.pdf](#) [3]

 [Wykaz numerów fabrycznych systemów.pdf](#) [4]

 [Wykazy numerów fabrycznych systemów wysłanych.pdf](#) [5]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3809>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Natus_28.04.2017.pdf

[2] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20do%20klienta.pdf>

[3] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Instrukcja%20demonta%C5%BCu%20lampy.pdf>

[4] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Wykaz%20numer%C3%B3w%20fabrycznych%20system%C3%B3w.pdf>

[5] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Wykazy%20numer%C3%B3w%20fabrycznych%20system%C3%B3w%20wys%C5%82anych.pdf>