

**Notatka bezpieczeństwa firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych serii: plecionych szwów wchłaniających Polysorb, modułów do wprowadzania Endo Stitch ze szwem Polysorb, monofilamentowych szwów wchłaniających Maxon i Biosyn**

Submitted by urpl\_redaktor on Fri, 26/05/2017 - 11:05

**Załącznik:**  [FSN\\_Medtronic\\_26.05.2017.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3837>

**Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Medtronic\\_26.05.2017.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_26.05.2017.pdf)