

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Boston Scientific dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych partii urządzeń pompujących Encore 26 Inflation Device Single Pack**

Submitted by urpl\_redaktor on Tue, 04/07/2017 - 14:02

**Załącznik:**  [FSN\\_Boston\\_4.07.2017-2.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3903>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Boston\\_4.07.2017-2.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston_4.07.2017-2.pdf)