

Notatka bezpieczeństwa firmy Baxter Healthcare Corporation dotycząca aktualizacji oprogramowania w niektórych jednostkach sterujących Prismaflex

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 17/07/2017 - 11:42

Załącznik:  [FSN_Baxter_Healthcare_17.07.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3926>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Baxter%20Healthcare_17.07.2017.pdf