

Notatka bezpieczeństwa firmy Boston Scientific dotycząca programatora S-ICD, wersji 4.04 oprogramowania rozwiązującej problemy omówione w notatkach z 10.03.2017 r. (opublikowanej 28.03.2017) i z 30.06.2017 r. (opublikowanej 10.07.2017)

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 02/10/2017 - 07:56

Załącznik:  [FSN_Boston_29.09.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4075>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston_29.09.2017_0.pdf