

Notatka bezpieczeństwa (FA794) firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i z używania newszczepionych pomp infuzyjnych SynchroMed II

Submitted by admin on Fri, 05/01/2018 - 10:45

Załącznik:  [FSN_Medtronic_5.01.2018\(1\).pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4225>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_5.01.2018%20%281%29.pdf