

Notatka bezpieczeństwa (SBN-CPS-2017-026) firmy Roche Diagnostics GmbH dotycząca błędnego identyfikowania próbek na statywie w analizatorach cobas u 601 i cobas u 701

Submitted by admin on Mon, 15/01/2018 - 09:01

Załącznik:  [FSN_Roche.12.01.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4237>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche.12.01.2018.pdf