

Notatka bezpieczeństwa firmy 3M Deutschland GmbH dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych partii koców grzewczych/chłodzących 3M Bair Hugger, Model 63500

Submitted by admin on Mon, 12/02/2018 - 16:02

Załącznik:  [FSN_3M_Deutschland_12.02.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4276>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_3M%20Deutschland_12.02.2018.pdf