

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Waldemar Link GmbH & Co. KG dotycząca wycofania z obrotu i używania przymiaru 55 do pobijaka TOP II**

Submitted by admin on Wed, 11/04/2018 - 12:52

**Załącznik:**  [FSN\\_Waldemar\\_Link\\_11.04.2018.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4433>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Waldemar%20Link\\_11.04.2018.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Waldemar%20Link_11.04.2018.pdf)