

Notatka bezpieczeństwa (FMI 30085) firmy GE Healthcare dotycząca niekontrolowanego

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FMI 30085) firmy GE Healthcare dotycząca niekontrolowanego ruchu taśmy bieżącej bieżni T2100

Submitted by admin on Tue, 15/05/2018 - 15:20

Załącznik:  [FSN_GE Healthcare_15.05.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4490>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_15.05.2018.pdf