

Notatka bezpieczeństwa (MSA-2018-001-IU) firmy Getinge dotycząca odłączania się wspornika kopuły lampy z linii Volista, modele StandOP, Triop, Access i Quicklock wyprodukowanych do grudnia 2016 r.

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (MSA-2018-001-IU) firmy Getinge dotycząca odłączania się wspornika kopuły lampy z linii Volista, modele StandOP, Triop, Access i Quicklock wyprodukowanych do grudnia 2016 r.

Submitted by admin on Fri, 08/06/2018 - 08:54

Załącznik:  [FSN_Getinge_7.06.2018 \(1\).pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4534>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Getinge_7.06.2018%20%281%29.pdf