

Notatka bezpieczeństwa (FSCA-PMJ-18-02-1) firmy PENTAX Europe GmbH dotycząca wymiany niektórych elementów duodenoskopu PENTAX ED34-i10T

Submitted by admin on Thu, 14/06/2018 - 13:11

Załącznik:  [FSN_PENTAX Europe_14.06.2018_FSCA-PMJ-18-02-1.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PENTAX%20Europe_14.06.2018_%20FSCA-PMJ-18-02-1.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4553>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PENTAX%20Europe_14.06.2018_%20FSCA-PMJ-18-02-1.pdf