

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000291) firmy Teleflex Medical dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych partii zestawów CrystalClear Plus i rurek tracheotomijnych RUSCH CARE CrystalClear

Submitted by admin on Mon, 01/10/2018 - 08:20

Załącznik:  [FSN_Teleflex_28.09.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4744>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_28.09.2018.pdf