

Notatka bezpieczeństwa (FA843) firmy Medtronic dotycząca aktualizacji oprogramowania respiratorów Puritan Bennett serii 980 (PB980)

Submitted by admin on Tue, 23/10/2018 - 11:51

Załącznik:  [FSN_Medtronic_23.10.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4785>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_23.10.2018.pdf