

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (FSN86100188A) firmy Philips dotyczącej modułu za

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (FSN86100188A) firmy Philips dotyczącej modułu zasilania sieciowego M3539A monitora/defibrylatora HeartStart MRx, z maja 2019 r., opublikowanej 14.06.2019 r.

Submitted by admin on Thu, 25/07/2019 - 16:21

Załącznik:  [FSN_Philips_25.07.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5254>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_25.07.2019.pdf