

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (FA832) firmy Medtronic (Covidien) dotyczącej aktualizacji instrukcji wymiany akumulatorów litowo-jonowych stosowanych w systemach monitorowania BIS Vista i BIS View, opublikowanej 29.08.2018 r.

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 19/09/2019 - 16:02

Załącznik:  [FSNa_Medtronic_18.09.2019.pdf](#) [1]

 [FSNb_Medtronic_18.09.2019.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5338>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSNa_Medtronic_18.09.2019.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSNb_Medtronic_18.09.2019.pdf