

Notatka bezpieczeństwa firmy Canon dotycząca poluzowania śrub utrzymujących części p

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Canon dotycząca poluzowania śrub utrzymujących części poruszające się wzdłużnie w urządzeniach Infinix

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 30/03/2020 - 14:09

Załącznik:  [FSN_Canon_30.03.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5636>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Canon_30.03.2020.pdf