

Notatka bezpieczeństwa (FA844 Faza III) firmy Medtronic dotycząca programatorów CareLink 2090 i CareLink Encore 29901

Submitted by admin on Tue, 21/04/2020 - 16:02

Załącznik:  [FSN_Medtronic_21.04.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5678>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_21.04.2020.pdf