

Notatka bezpieczeństwa (MX-7921) firmy Getinge dotycząca wymiany płyty PC2013 w systemach Servino i SoKINOX w celu usunięcia „błędu czyszczenia”

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 04/08/2020 - 10:26

Załącznik:  [FSN_Getinge_04.08.20.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5829>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Getinge_04.08.20.pdf