

Notatka bezpieczeństwa (MA2008-01) firmy ICU Medical dotycząca nieszczelności niektórych

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (MA2008-01) firmy ICU Medical dotycząca nieszczelności niektórych serii łączników Spiros z męską końcówką Luer

Submitted by admin on Thu, 10/09/2020 - 08:47

Załącznik:  [FSN_ICU_Medical_9.09.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5877>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_ICU%20Medical_9.09.2020.pdf