

Notatka bezpieczeństwa firmy Aesculap dotycząca wycofania z obrotu i z używania Łączników Krzyżowych Implantów Szyjnych S4

Submitted by admin on Thu, 10/09/2020 - 08:48

Załącznik:  [FSN_Aesculap_9.09.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5878>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Aesculap_9.09.2020.pdf