

Notatka bezpieczeństwa (FSN86100224A) firmy Philips Healthcare dotycząca braku kołnierza

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN86100224A) firmy Philips Healthcare dotycząca braku kołnierza stabilizującego złącze kabla defibrylacyjnego w monitorach/defibrylatorach Efficia DFM100

Submitted by admin on Tue, 15/09/2020 - 15:08

Załącznik:  [FSN_Philips_15.09.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5892>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_15.09.2020.pdf