

Notatka bezpieczeństwa firmy B. Braun Surgical dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych serii HISTOACRYL NIEBIESKI AMPUŁKA (kat. 1050052 i 1050044), HISTOACRYL LAPFIX (kat. 1052008 i 1050165) i HISTOACRYL PROSET OFX (kat. 1052007 i 1051007)

Submitted by m.koszewski on Wed, 17/03/2021 - 14:11

Załącznik:  [FSN_B_Braun_17.03.2021.pdf](#) [1]

 [Załącznik_B_Braun_17.03.2021.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6191>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_B.%20Braun_17.03.2021.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik_B.%20Braun_17.03.2021.pdf