

Notatka bezpieczeństwa (MDS-21-4072) firmy BD dotycząca wycofania z obrotu i z używania zestawów infuzyjnych do pomp Alaris (GP, VP, CC, GW/GW800 i SE, seria IVAC 590) oraz zestawów i łączników do infuzji grawitacyjnych

Submitted by m.koszewski on Fri, 26/03/2021 - 15:48

Załącznik:  [FSN_BD_26.03.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6221>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_26.03.2021.pdf