

Notatka bezpieczeństwa (92680660-FA) firmy Boston Scientific dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii mikrocewników MAMBA 135 i MAMBA Flex 135

Submitted by m.koszewski on Fri, 26/03/2021 - 15:50

Załącznik:  [FSN_Boston_Scientific_26.03.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6222>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston%20Scientific_26.03.2021.pdf