

Notatka bezpieczeństwa (2021-01) firmy Contura International dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii Bulkamid Urethral Bulking System (Bulkamid Hydrogel, Bulkamid Needle oraz Bulkamid Rotatable Sheath)

Submitted by m.koszewski on Fri, 11/06/2021 - 14:47

Załącznik:  [FSN_Contura_11.06.2021.pdf](#) [1]

 [Wykaz nr partii_Contura_11.06.2021.pdf](#) [2]

 [Formularz odpowiedzi - dystrybutor_importer_Contura_11.06.2021.pdf](#) [3]

 [Potwierdzenie odbioru - dystrybutor_importer_Contura_11.06.2021.pdf](#) [4]

 [Formularz odpowiedzi klienta_Contura_11.06.2021.pdf](#) [5]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6364>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Contura_11.06.2021.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Wykaz%20nr%20partii_Contura_11.06.2021.pdf

[3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20odpowiedzi%20-%20dystrybutor_%20importer_Contura_11.06.2021.pdf

[4] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Potwierdzenie%20odbioru%20-%20dystrybutor_%20importer_Contura_11.06.2021.pdf

[5] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20odpowiedzi%20klienta_Contura_11.06.2021.pdf