

**Notatka bezpieczeństwa (FCO79500535) firmy Philips
Ultrasound dotycząca określonych modeli aparatów
ultrasonograficznych EPIQ i Affinity - aktualizacja notatki
bezpieczeństwa (FCO79500535) opublikowanej 6.09.2021 r.**

Submitted by m.koszewski on Mon, 25/10/2021 - 16:06

Załącznik:  [FSN_Philips_25.10.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6620>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_25.10.2021.pdf