

Notatka bezpieczeństwa (1035166-12/22/2021-01-R) firmy Oscor dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii wyrobów DESTINO TWIST Sterowalna osłona przewodnikowa - 14F (DST1405525) oraz GUIDESTAR Sterowalna osłona przewodnikowa - 14F (D141103)

Submitted by m.koszewski on Thu, 27/01/2022 - 14:05

Załącznik:  [FSN_Oscor_27.01.2022.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6796>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Oscor_27.01.2022.pdf