

Notatka bezpieczeństwa firmy Mikrogen dotycząca wycofania z obrotu i z używania oprogramowania recomScan wersja 3.4, wersje Build poniżej 166

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 23/02/2022 - 13:21

Załącznik:  [FSN_Mikrogen_21.02.2022.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6830>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Mikrogen_21.02.2022.pdf