

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000505) firmy Teleflex dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych modeli oraz partii wyrobów: filtr Gibeck, rurka Flex, Smooth-Flo Flex.

Submitted by m.koszewski on Mon, 25/04/2022 - 15:39

Załącznik:  [FSN_Teleflex_2022_04_22.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6959>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_2022_04_22.pdf