

Notatka bezpieczeństwa (IDS-21-4213) firmy BD dotycząca wycofania z obrotu i z używania analizatora BD Veritor Plus, nr kat. 256066 - aktualizacja notatki z dnia 13.01.2022

Submitted by m.koszewski on Tue, 12/07/2022 - 15:22

Załącznik:  [FSN_BD_2022_07_05.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7127>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_2022_07_05.pdf