

Notatka bezpieczeństwa (MDS-21-4195) firmy BD Switzerland dotycząca wycofania z obrotu i z używania przedłużki Y-Site Connector (C80) ze zintegrowanym connektorem BD Phaseal o nr ref. : 515304, nr partii: 2007212, 2103205.

Submitted by m.koszewski on Tue, 09/08/2022 - 15:45

Załącznik:  [FSN_BD_18.07.2022.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7169>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_18.07.2022.pdf