

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthineers (Healthcare) (AX058/22/S) dotycząca

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthineers (Healthcare) (AX058/22/S) dotycząca określonych problemów z działaniem oprogramowania systemów Sensis, Sensis Vibe Hemo, Sensis Vibe Combo.

Submitted by m.koszewski on Fri, 02/12/2022 - 13:45

Załącznik:  [FSN__Siemens Healthineers \(Healthcare\)_2022_11_15.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7347>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN__Siemens%20Healthineers%20%28Healthcare%29_2022_11_15.pdf