

Notatka bezpieczeństwa (FA-23001) firmy Beckman Coulter dotycząca działań naprawczych wobec określonych serii analizatorów immunochemicznych Access 2 (Access 2 Immunoassay Analyzer), nr kat.: 81600N, 386220, A65531, A25640

Submitted by m.koszewski on Thu, 09/02/2023 - 15:28

Załącznik:  [FSN_Beckman Coulter_2023_01_30.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7482>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Beckman%20Coulter_2023_01_30.pdf