

Notatka bezpieczeństwa firmy Teleflex dotycząca wycofania z obrotu i z używania Tytanowych klipsów ligacyjnych HORIZON® Microclip™ z taśmą

Submitted by m.koszewski on Fri, 19/05/2023 - 15:51

Załącznik:  [FSN_Teleflex_2023_05.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7635>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_2023_05.pdf